Update OWL OH35

HIKMICRO Relase note 23.9.2021

HIK MICRO liefert ein Update der bestehenden OWL Series:

- Optimierung der Bilddarstellung in verschiedenen Wärmebildszenen.
- Reduzierung des Bildrauschens mit gleichzeitiger Bildverbesserung des Kontrastes.
- Objekte mit höheren Temperaturen sind mehr hervorgehoben.
- Support der Anti-Burn-Funktion des Sensors. Der Shutter schliesst automatisch, wenn die Kamera länger als 10 Sekunden in die Sonne schaut. Die Funktion ist per Default ausgeschaltet.
- Live Uhr im Display nun möglich
- OSD (On Screen Display) kann an und abgestellt werden
- Start-Up Zeit wurde verbessert. Das Bild erscheint innerhalb von 8 Sekunden, Videostream ist innerhalb von 15 Sekunden möglich
- Einfaches abstellen der Geräte, ohne 2 Tasten zu drücken

Update:
Die Updates der Kamera können folgendermassen raufgespielt werden. Es gibt 2 Updates die aufgespielt werden müssen. Im Link sehen Sie den Ordner « FPGA_EN_1.0.7_20210817 und Main EN_STD_5.5.20_210902. Die Reihenfolge ist nicht entscheidend. Im Ordner finden Sie das unten beschriebene «digicap» File.

1. Update der Kameras mit diesen 2 Files
    a. Laden Sie Kamera komplett auf
    b. Verbinden Sie die Kamera mit dem USB-C Kabel mit einem PC
    c. Der File-Ordner der Kamera öffnet sich
    d. Löschen Sie alle Daten von der SD-Karte der Kamera, **auch** den DCIM Ordner.
    e. Laden Sie das «digicap» File auf die Kamera
    f. Schalten Sie die Kamera ab
    g. Schalten Sie die Kamera an
    h. Update wird gestartet
    i. Das Update dauert je nach Model bis zu 20min
    j. Die Kamera startet automatisch neu
    k. 1. Update ist vollbracht / bitte wiederholen Sie den Vorgang für das 2. Update

Das File für das Update OWL OH35 können Sie hier downloaden Download hier

Achtung: Bitte verwenden Sie dieses File **nicht** mit einer anderen Kamera oder einem anderen Modell **ausser** dem OWL OH35 / DS-2TS03-35 . Es kann dazu führen, dass die Kamera einen Firmwareschaden erleidet. Dies wird nicht unter Garantie behandelt.

Achtung: bitte laden Sie die Kamera vor dem Update zu 100% auf. Wenn das Update durch fehlende Batteriespannung unterbrochen wird, kann es zu einem Firmwareschaden kommen. Dies wird nicht unter Garantie behandelt

Update durch uns:
Sie haben die Möglichkeit das Gerät einzuschicken und durch uns updaten zu lassen. Die Kosten dazu belaufen sich auf 55 EUR inkl. 19% / inkl. Rückversand. Alternativ können Sie das Update mit dieser Anleitung auch selbst machen. Beachten Sie dazu die oben aufgeführten Warnhinweise.
Wir übernehmen keinerlei Haftung & Garantie, wenn Sie das Update selbst durchführen werden und dabei das Update fehlgeschlagen wird!